



1° ENTREPISO



1° PISO



REFERENCIAS:

-  ZOCALODUCTO
-  LUZ DE EMERGENCIA
-  TOMA EN USO
-  CAJA
-  PARLANTE
-  TELEVISOR
-  CÁMARAS
-  CÁMARA DE SEGURIDAD
-  TIMBRE

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3




FOTO 4



1° ENTREPISO



1° PISO



REFERENCIAS:

 CORNISA A REPARAR

FOTO 1



FOTO 2



AREA A INTERVENIR




HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS

HCS-PL-RE01-02

REPARACIÓN CORNISAS

SECTORES A INTERVENIR



REFERENCIAS:

 SECTORES A RESTAURAR

FOTO 1


FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4



PLANTA BAJA



REFERENCIAS:

 ALFOMBRA A LIMPIAR/RESTAURAR

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3







FOTO 4



1° ENTREPISO



1° PISO



REFERENCIAS:

-  SOLADOS MADERA A RECUPERAR
-  ZOCALODUCTO

FOTO 1




FOTO 2



FOTO 3




FOTO 4




HONORABLE SENADO
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS

HCS-PL-RE01-05

RECUPERACIÓN PISOS DE MADERA

PLANTA BAJA



REFERENCIAS:

— REVESTIMIENTO A RECUPERAR

AREA A INTERVENIR



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3






FOTO 4



1° ENTREPISO



AREA A INTERVENIR PALCOS



AREA A INTERVENIR



REFERENCIAS:

CORTINADO A RESTAURAR

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3





FOTO 4



CORTE-VISTA RECINTO



CORTE-VISTA RECINTO



RENDER ILUSTRATIVO



RENDER ILUSTRATIVO



REFERENCIAS:



HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS

HCS-PL-RE01-08

RENDERS